

# powermax 85®



## Расходные детали резака

Доступны комплекты с различным количеством сопел и электродов.



Тип расходных деталей	Тип резака	Сила тока	Сопло	Защитный экран	Кожух	Электрод	Завихритель
Контактная резка	Ручной	45	220941	220818	220854	220842	220857
		65	220819				
		85	220816				
FineCut	Ручной	45	220930	220931	220854 или	220842	220947

	Механизированный	45		220948	220953 (омический)		220857
<b>Строжка</b>	Ручной		220797	220798	220854	220842	220857
	Механизированный						

Тип расходных деталей	Тип резака	Сила тока	Сопло	Защитный экран/ Дефлектор	Кожух	Электрод	Завихритель
<b>Механизированные</b>	Механизированный	45	220941	220817	220854 или 220953 (омический)	220842	220857
		65	220819				
		85	220816				
<b>Неэкранированные</b>	Механизированный	45	220941	220955	220854	220842	220857
		65	220819				
		85	220816				
<b>FineCut</b>	Ручной	45	220930	220931	220854 или 220953 (омический)	220842	220947
	Механизированный	45		220948			220857
<b>Строжка</b>	Ручной		220797	220798	220854	220842	220857