

# powermax 65®



## Расходные детали резака

Доступны комплекты с различным количеством сопел и электродов.



Тип расходных деталей	Тип резака	Сила тока	Сопло	Защитный экран	Кожух	Электрод	Завихритель
Контактная резка	Ручной	45	220941	220818	220854	220842	220857
		65	220819				
FineCut	Ручной	45	220930	220931	220854 или 220953 (чувствительный к сопротивлению)	220842	220947
Строжка	Ручной		220797	220798	220854	220842	220857

Тип расходных деталей	Тип резака	Сила тока	Сопло	Защитный экран/ Дефлектор	Кожух	Электрод	Завихритель
<b>Механизированные</b>	Механизированный	45	220941	220817	220854 или 220953 (омический)	220842	220857
		65	220819				
<b>Неэкранированные</b>	Механизированный	45	220941	220955	220854	220842	220857
		65	220819				
<b>FineCut</b>	Механизированный	45	220930	220948	220854 или 220953 (омический)	220842	220857
<b>Строжка</b>	Механизированный		220797	220798	220854	220842	220857